



**ВСЕРОССИЙСКОЕ
ОБЩЕСТВО
ИНВАЛИДОВ**

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР
«ЖИЗНЬ БЕЗ ГРАНИЦ»

344029 Россия, Ростов-на-Дону, ул. Ильича, 42/25

e-mail: ano17rec@mail.ru

сайт: rec-dostupnayasreda.ru

раб.: +7(863) 252-44-15

моб.: +7-958-574-90-40

ИНН 6166105320

КПП 616601001

ОГРН 1176100001120

Р/с 407038105084000000027 в ПАО КБ «Центр-Инвест»

отделение Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону

БИК 046015762

К/с 30101810100000000762

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры

МБУ ДО ЦДТТ

г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова 94Ж

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627)

Ростов-на-Дону
2023

Утверждаю:

Директор

_____ Пивень Н.А.

Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № - 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Центр детского технического творчества»
- 1.2 Адрес объекта: г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова 94Ж
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей; 2666,1 кв.м.
 - часть здания 1 этажей (или на - этаже); 722 кв.м.
 - площадь прилегающего земельного участка - кв.м.
- 1.4 Год постройки здания 1961 г., последнего капитального ремонта - г.
- 1.5 Дата предстоящих плановых работ:
- текущего ремонта - г.,
 - капитального ремонта - г.
- 1.6 Название организации (учреждения):
МБУ ДО ЦДТТ, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Центр детского технического творчества»
- 1.7 Юридический адрес организации:
344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова 94Ж
- 1.8 Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9 Форма собственности: государственная
- 1.10 Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11 Вышестоящая организация:
Управление образования города Ростова-на-Дону
- 1.12 Адрес вышестоящей организации:
Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 76

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: дополнительное образование
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, с нарушением умственного развития

- 2.6 Плановая мощность: 220 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
автобусом до ближайших остановок: «ЦГБ»
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:
- частично адаптирован
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:
- расстояние от объекта до остановки транспорта 600 м.
- время движения пешком 10 мин.
- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
- перекрестки: регулируемые
- информация на пути следования к объекту: нет
- перепады высоты на пути: есть
- их обустройство для инвалида на кресле-коляске: нет
- 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания:

Категория инвалидов	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)
все категории инвалидов и МГН	ДУ
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
с нарушением зрения	ДУ
с нарушением слуха	ДУ
с нарушением умственного развития	ДУ

Выбирается один из вариантов:

вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - временно недоступно: доступность не организована;

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1. Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДУ (К,С) ДЧ-И (О,Г,У)
2. Вход (входы) в здание	ВНД (К) ДУ (С,О) ДЧ-И (Г,У)
3. Путь (пути) движения внутри здания	ДУ (К,С,О) ДЧ-И (Г,У)
4. Зона целевого назначения объекта	ВНД (К) ДУ (С,Г,У) ДЧ-И (О)
5. Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О) ДУ (С,Г,У)
6. Система информации и связи (во всех зонах)	ДУ
7. Пути движения к объекту (от остановки)	ДУ (К,С) ДЧ-И (О,У) ДП-И (Г)

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

По результатам обследования объект можно признать доступным условно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, с нарушением умственного развития, временно недоступным для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску, доступным частично для инвалидов с нарушением слуха. Рекомендуется установить кнопку вызова персонала в доступном для всех категорий инвалидов и МГН месте, провести обучение персонала взаимодействию с инвалидами и МГН, назначить ответственных за оказание ситуационной помощи. До проведения работ по адаптации объекта оказывать ситуационную помощь и сопровождение со стороны персонала до места оказания услуг. Рассмотреть вариант установки подъемного устройства с вертикальным перемещением на центральном входе или устройство пандуса на входе в помещение № 10 на поэтажном плане. До проведения работ по адаптации объекта организовать альтернативный вариант оказания услуг (дистанционно, на дому). Рассмотреть организации обслуживания по варианту «Б» (разумное приспособление) п. 8.1.2 СП 59.13330.2020 на первом этаже (выделить кабинеты для обслуживания инвалидов категории К), при условии адаптации входной группы и организации доступа на первый этаж здания инвалидов категории К.

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1. Территория, прилегающая к зданию (участку)	Ремонт (текущий или капитальный), организационные решения
2. Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий или капитальный), организационные решения
3. Путь (пути) движения внутри здания	Ремонт (текущий или капитальный), организационные решения
4. Зона целевого назначения объекта	Ремонт (текущий или капитальный), организационные решения
5. Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий или капитальный), организационные решения
6. Система информации и связи (во всех зонах)	Организационные решения
7. Пути движения от остановки к объекту	Организационные решения
8. Все зоны и участки	Ремонт (текущий или капитальный), организационные решения

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); строительство; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, организационные решения

4.2 Период проведения работ: до 31 декабря 2030 года, в рамках исполнения долгосрочной целевой программы «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Доступная среда» на 2019-2030 годы», в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 15 октября 2018 года № 639.

4.3 Ожидаемый результат по состоянию доступности после выполнения работ по адаптации: ДЧ - И (К,С) ДП-И (Г,О,У)

5. Особые отметки

5.1 Паспорт сформирован на основании:

Анкеты (информации об объекте): № анкеты 1 от 27 декабря 2022 г.

Акта обследования объекта: № акта 1 от 10 января 2023 г.

Утверждаю:

Директор

Пивень Н.А.

27 декабря 2022 г.

Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности оси № - 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Центр детского технического творчества»
- 1.2 Адрес объекта: г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова 94Ж
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей; 2666,1 кв.м.
 - часть здания 1 этажей (или на - этаже); 722 кв.м.
 - площадь прилегающего земельного участка - кв.м.
- 1.4 Год постройки здания 1961 г., последнего капитального ремонта - г.
- 1.5 Дата предстоящих плановых работ:
- текущего ремонта - г.,
 - капитального ремонта - г.
- 1.6 Название организации (учреждения):
МБУ ДО ЦДТТ, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Центр детского технического творчества»
- 1.7 Юридический адрес организации:
344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова 94Ж
- 1.8 Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9 Форма собственности: государственная
- 1.10 Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11 Вышестоящая организация:
Управление образования города Ростова-на-Дону
- 1.12 Адрес вышестоящей организации:
Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 76

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: дополнительное образование
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, с нарушением умственного развития

2.6 Плановая мощность: 220 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Пусть следования к объекту пассажирским транспортом:

автобусом до ближайших остановок: «ЦГБ»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

- частично адаптирован

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:

- расстояние от объекта до остановки транспорта 600 м.

- время движения пешком 10 мин.

- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

- перекрестки: регулируемые

- информация на пути следования к объекту: нет

- перепады высоты на пути: есть

- их обустройство для инвалида на кресле-коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

Категория инвалидов	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)
все категории инвалидов и МГН	ДУ
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
с нарушением зрения	ДУ
с нарушением слуха	ДУ
с нарушением умственного развития	ДУ

Выбирается один из вариантов:

вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - временно недоступно: доступность не организована;

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1. Территория, прилегающая к зданию (участку)	Ремонт (текущий или капитальный), организационные решения
2. Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий или капитальный), организационные решения
3. Путь (пути) движения внутри здания	Ремонт (текущий или капитальный), организационные решения
4. Зона целевого назначения объекта	Ремонт (текущий или капитальный), организационные решения

5. Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий или капитальный), организационные решения
6. Система информации и связи (во всех зонах)	Организационные решения
7. Пути движения от остановки к объекту	Организационные решения
8. Все зоны и участки	Ремонт (текущий или капитальный), организационные решения

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); строительство; индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, организационные решения

Утверждаю:

Директор

Пивень Н.А.

10 января 2023 г.

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ № - 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Центр детского технического творчества»
- 1.2 Адрес объекта: г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова 94Ж
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей; 2666,1 кв.м.
 - часть здания 1 этажей (или на - этаже); 722 кв.м.
 - площадь прилегающего земельного участка - кв.м.
- 1.4 Год постройки здания 1961 г., последнего капитального ремонта - г.
- 1.5 Дата предстоящих плановых работ:
- текущего ремонта - г.,
 - капитального ремонта - г.
- 1.6 Название организации (учреждения):
МБУ ДО ЦДТТ, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Центр детского технического творчества»
- 1.7 Юридический адрес организации:
344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова 94Ж

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: -

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Пусть следования к объекту пассажирским транспортом:
автобусом до ближайших остановок: «ЦГБ»
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:
- частично адаптирован
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:
- расстояние от объекта до остановки транспорта 600 м.
 - время движения пешком 10 мин.
 - наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
 - перекрестки: регулируемые
 - информация на пути следования к объекту: нет
 - перепады высоты на пути: есть
 - их обустройство для инвалида на кресле-коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания:

Категория инвалидов	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)
все категории инвалидов и МГН	ДУ
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
с нарушением зрения	ДУ
с нарушением слуха	ДУ
с нарушением умственного развития	ДУ

Выбирается один из вариантов:

вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - временно недоступно: доступность не организована;

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
		№ на плане	№ фото
1. Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДУ (К,С) ДЧ-И (О,Г,У)	-	1-8
2. Вход (входы) в здание	ВНД (К) ДУ (С,О) ДЧ-И (Г,У)	10	9-19
3. Путь (пути) движения внутри здания	ДУ (К,С,О) ДЧ-И (Г,У)	-	20-28
4. Зона целевого назначения объекта	ВНД (К) ДУ (С,Г,У) ДЧ-И (О)	-	29-33
5. Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О) ДУ (С,Г,У)	-	34-39
6. Система информации и связи (во всех зонах)	ДУ	-	-
7. Пути движения к объекту (от остановки)	ДУ (К,С) ДЧ-И (О,У) ДП-И (Г)	-	-

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

По результатам обследования объект можно признать доступным условно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, с нарушением умственного развития, временно недоступным для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску, доступным частично для инвалидов с нарушением слуха. Рекомендуется установить кнопку вызова персонала в доступном для всех категорий инвалидов и МГН месте, провести обучение персонала взаимодействию с инвалидами и МГН, назначить ответственных за оказание ситуационной помощи. До проведения работ по адаптации объекта оказывать ситуационную помощь и сопровождение со стороны персонала до места оказания услуг. Рассмотреть вариант установки подъемного устройства с вертикальным перемещением на центральном входе или устройство пандуса на входе в помещение № 10 на поэтажном плане. До проведения работ по адаптации объекта организовать альтернативный вариант оказания услуг (дистанционно, на дому). Рассмотреть организации обслуживания по варианту «Б» (разумное приспособление) п. 8.1.2 СП 59.13330.2020 на

первом этаже (выделить кабинеты для обслуживания инвалидов категории К), при условии адаптации входной группы и организации доступа на первый этаж здания инвалидов категории К.

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1. Территория, прилегающая к зданию (участку)	Ремонт (текущий или капитальный), организационные решения
2. Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий или капитальный), организационные решения
3. Путь (пути) движения внутри здания	Ремонт (текущий или капитальный), организационные решения
4. Зона целевого назначения объекта	Ремонт (текущий или капитальный), организационные решения
5. Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий или капитальный), организационные решения
6. Система информации и связи (во всех зонах)	Организационные решения
7. Пути движения от остановки к объекту	Организационные решения
8. Все зоны и участки	Ремонт (текущий или капитальный), организационные решения

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); строительство; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, организационные решения

4.2 Период проведения работ: до 31 декабря 2030 года, в рамках исполнения долгосрочной целевой программы «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Доступная среда» на 2019-2030 годы», в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 15 октября 2018 года № 639.

4.3 Ожидаемый результат по состоянию доступности после выполнения работ по адаптации: ДЧ - И (К,С) ДП-И (Г,О,У)

5. Особые отметки

5.1 Приложения:

1. Территория, прилегающая к объекту	на 1 л.
2. Входа (входов) в здание	на 1 л.
3. Путей движения в здании	на 1 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 1 л.
5. Санитарно-гигиенические помещения	на 1 л.
6. Системы информации и связи на объекте	на 1 л.
7. Остановочный пункт	на 1 л.

Руководитель АНО РЭЦ «Жизнь без границ»

Мищих О. Л.

(подпись)

Члены рабочей группы:

Эксперт по доступной среде

Скилиоти Е. С.

(подпись)

Эксперт по доступной среде

Хамзатов С. Х.

(подпись)

в том числе:

Председатель ПРООИ-ОРООО ВОИ

Прокопьев Л. В.

(подпись)

Представитель организации на объекте

(Должность, ФИО)

(подпись)

Результаты обследования

1. Территория, прилегающая к зданию

МБУ ДО ЦДТТ

г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова 94Ж

Наименование функционально-планировочного элемента		Наличие элемента		№ на плане
фото	выявленные нарушения и замечания	значимость для инвалида	работы по адаптации	виды работ
1.1 Вход на территорию (участок)		нет		-
-	-	-	-	-
1.2 Путь (пути) движения на территории		есть		-
Путь движения от общественной парковки				
 Фото 1	Отсутствуют внешние пешеходные пути движения	К,С,О,Г,У	Обратиться в уполномоченные органы управления для организации непрерывных внешних пешеходных путей, по отношению к участку п. 5.1.3 СП 59.13330.2020 В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330. Пешеходные пути должны иметь непрерывную связь с внешними, по отношению к участку, транспортными и пешеходными коммуникациями, остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования.	Организационные решения

	Испорчено дорожное покрытие пешеходных путей	К,О,С	Провести ремонт дорожного покрытия пешеходных путей согласно п. 5.1.11 СП 59.13330.2020 Покрытие прохожей части пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН.	Ремонт (текущий или капитальный)
	Ширина прохода 0,88 м между знаком и забором	К	Обратиться в уполномоченные органы управления для организации пешеходных путей движения согласно п. 5.1.7 СП 59.13330.2020 Ширину прохожей части пешеходного пути для МГН следует принимать не менее 2 м. В стесненных условиях допускается принимать ширину прохожей части пешеходного пути не менее 1,2 м, при этом не реже чем через каждые 25 м длины такого пешеходного пути в зоне прямой видимости необходимо предусматривать для разезда инвалидов на креслах-колясках "карманы" длиной по направлению пешеходного пути не менее 2,5 м при общей с прохожей частью ширине не менее 2,0 м.	Организационные решения

Фото 2

Фото 3

 Фото 4	Ширина прохода 0,9 м между шлагбаумом и углом здания	К	Обратиться в уполномоченные органы управления для организации пешеходных путей движения согласно п. 5.1.7 СП 59.13330.2020 Ширину прохажей части пешеходного пути для МГН следует принимать не менее 2 м. В стесненных условиях допускается принимать ширину прохажей части пешеходного пути не менее 1,2 м, при этом не реже чем через каждые 25 м длины такого пешеходного пути в зоне прямой видимости необходимо предусматривать для разезда инвалидов на креслах-колясках "карманы" длиной по направлению пешеходного пути не менее 2,5 м при общей с прохажей частью ширине не менее 2,0 м.	Организационные решения
	Отсутствует решетка водостока	К,О,С	Установить решетку водостока согласно п. 5.1.18 СП 59.13330.2020 Перед уклонами, лестницами и пандусами дренажные решетки водостоков, дождеприемников, водоотводных (сточных) лотков, приствольные решетки для зеленых насаждений, люки и крышки коммуникаций любого назначения следует размещать за пределами габаритов прохажей части пешеходных путей. Допускается устанавливать отсекающие решетки (перпендикулярные пешеходному пути). Ширина просветов ячеек решеток не должна превышать 13 мм. Диаметр круглых ячеек в решетках не должен превышать 18 мм.	Ремонт (текущий или капитальный)

			Ребра жесткости крышек люков и иные конструктивные элементы на их поверхности должны иметь высоту не более 5 мм.	
Путь движения по территории				
 Фото 5	Ширина путей движения 0,8 м	К	При проведении капитального ремонта и благоустройстве территории обеспечить ширину путей движения не менее 1,2 м согласно п. 5.1.7 СП 59.13330.2020. Ширину прохожей части пешеходного пути для МГН следует принимать не менее 2 м. В стесненных условиях допускается принимать ширину прохожей части пешеходного пути не менее 1,2 м, при этом не реже чем через каждые 25 м длины такого пешеходного пути в зоне прямой видимости необходимо предусматривать для разезда инвалидов на креслах-колясках "карманы" длиной по направлению пешеходного пути не менее 2,5 м при общей с прохожей частью ширине не менее 2,0 м.	Ремонт (текущий или капитальный)



Фото 6

-	-	-	-
1.3 Лестница (наружная)	нет		-
-	-	-	-
1.4 Пандус (наружный)	нет		-
-	-	-	-
1.5 Автостоянка и парковка	есть		-

	Расстояние от входа до парковки 100 м			
	-			
Общие требования к зоне		- Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию - Информационная поддержка на всех путях движения МГН		

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ (К,С) ДЧ-И (О,Г,У)	-	1-8	Ремонт (текущий или капитальный), организационные решения

Комментарий к заключению: рекомендуется при въезде на территорию установить табличку с номером телефона для вызова персонала для оказания ситуационной помощи.

Результаты обследования

2. Вход (входы) в здание

МБУ ДО ЦДТТ

г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова 94Ж

Наименование функционально-планировочного элемента		Наличие элемента		№ на плане
фото	выявленные нарушения и замечания	значимость для инвалида	работы по адаптации	виды работ
2.1 Лестница (наружная)		есть		-
Центральный вход				
 Фото 9	Отсутствуют поручни лестницы (со стороны пешеходного пути расположено ограждение высотой 1,4 м)	О,С	При проведении ремонта входной группы установить поручни лестницы на высоту 0,9 м согласно требованиям п. 6.1.2 СП 59.13330.2020 Параметры наружной лестницы следует принимать по 5.1.12, 5.1.13. п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 С двух сторон одно- и многомаршевых внешних лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261. Высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности проступи ступеней и принимают 0,9 м. Поручни должны соответствовать ГОСТ Р 51261	Текущий ремонт

	Разные геометрические размеры ступеней лестничного марша (проступи 0,29/0,28/0,27/0,27/0,29 м; высота подъема 0,1/0,14/0,145/0,14/0,155 м/0,18 м)	О,С	При проведении капитального ремонта входной группы привести ступени лестницы к одинаковой форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней (ширина проступей от 0,35 до 0,4 м (или кратно этим значениям), высоту ступеней - от 0,12 до 0,15 м)) согласно требованиям п. 6.1.2 СП 59.13330.2020 Параметры наружной лестницы следует принимать по 5.1.12, 5.1.13; п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 Для таких лестниц на перепадах рельефа ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м (или кратно этим значениям), высоту ступеней - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 20‰.	Ремонт (текущий или капитальный)
	Рекомендуется установить кнопку вызова персонала	К,С,О,Г,У	Рекомендуется установить кнопку вызова персонала при входе в доступном для всех категорий инвалидов месте, место размещения кнопки согласно п. 7.2.2.3 ГОСТ Р 51671 2020 Кнопки устройства вызова помощи должны быть расположены на высоте от 1,0 до 1,2 м от уровня доступной для инвалида поверхности передвижения (например, тротуара или входной площадки) на расстоянии не менее 0,6 м от внутреннего угла и за пределами радиуса открывания двери. При наличии в вызывном устройстве видеокамеры она	Организационные решения

			должна находиться не выше, чем 1,4 м над уровнем тротуара (входной площадки) Обозначить кнопку вызова специальным знаком согласно ГОСТ Р 52131 2019 приложение Г таблица Г.1 рисунок Г-1	
2.2 Пандус (наружный)		нет		-
 Фото 10	Отсутствует пандус (высота входной площадки 0,91 м, ширина путей движения 2,7 м, расстояние от края лестницы до приямка в подвал 1,8 м с левой стороны и 4,2 м с правой стороны, ширина путей движения между входной площадкой и проезжей частью (пожарный проезд) 1 м	К	При высоте входной площадки 0,91 м расчетная суммарная длина наклонных частей пандуса при уклоне от 30‰ до 80‰ составит 30 до 12 м, что реализовать в условиях сложившейся застройки технически невозможно п. 5.1.14 СП 59.13330.2020. Рекомендуется рассмотреть альтернативный вариант оказания услуг (дистанционно, на дому) для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску Рассмотреть возможность установки платформы с вертикальным перемещением в соответствии с требованиями п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 У внешних лестниц для подъема МГН следует предусматривать: платформы подъемные с вертикальным перемещением по ГОСТ Р 55555 при перепаде высот до 3,0 м	Ремонт (текущий или капитальный), организация альтернативной формы обслуживания

 Фото 11				
Организация альтернативного входа для МГН через помещение (№ 10 на поэтажном плане)				
 Фото 12	Отсутствует пандус (высота входной площадки 0,68 м)	К	При высоте входной площадки 0,68 м расчетная суммарная длина наклонных частей пандуса при уклоне от 30‰ до 80‰ составит 23 до 9 м, что реализовать в условиях сложившейся застройки технически трудновыполнимо п. 5.1.14 СП 59.13330.2020. Рекомендуется рассмотреть альтернативный вариант оказания услуг (дистанционно, на дому) для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску	Ремонт (текущий или капитальный), организация альтернативной формы обслуживания
2.3 Входная площадка (перед дверью)		есть		-

 Фото 13	Размеры входной площадки глубина 1,84 м ширина 2,4 м ширина путей движения между входной площадкой и проезжей частью (пожарный проезд) 1 м	К	Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2 х 2,2 м согласно требованиям п. 6.1.4 СП 59.13330.2020 Размеры входной площадки (ширина х глубина) с пандусом должны быть не менее 2,2 х 2,2 м. (при выполнении данных условий будут перекрыты пешеходные пути движения)	-
Организация альтернативного входа для МГН через помещение (№ 10 на поэтажном плане)				
 Фото 14	Размеры площадки глубина 2,2, ширина 3 м	К	-	-

2.4 Дверь входная		есть		-
 Фото 15	Ненормативная высота порога входной двери (0,03 м)	К,С	При проведении адаптации входной группы обеспечить отсутствие порога или его высоту не более 0,014 м п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов (при входе в жилой дом, общежитие, дом-интернат, выходе на балкон, лоджию и т.п.) их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м.	Ремонт (текущий или капитальный)
 Фото 16	Дверная ручка не контрастна по отношению к полотну двери	С	Обеспечить контрастность дверной ручки согласно требованиям п. 6.4.1 СП 59.13330.2020 Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка)	Организованные решения
	Дверное полотно не контрастно по отношению к прилегающей поверхности	С	Обеспечить контрастность дверного полотна согласно требованиям п. 6.4.1 СП 59.13330.2020 Следует использовать	Организованные решения

			контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка)	
	Отсутствует знак доступности для инвалидов	К	Установить знак доступности для инвалидов после проведения работ по адаптации входной группы согласно требованиям п. 6.5.1 СП 59.13330.2020 Знаком доступности для МГН должны обозначаться: - входы и выходы, доступные для инвалидов на креслах-колясках;	Организованные решения
Организация альтернативного входа для МГН через помещение (№ 10 на поэтажном плане)				
 Фото 17	-	-	При принятии решения об организации доступного входа через данную дверь обеспечить выполнение пунктов свода правил СП 59.13330.2020 (устройство дверной ручки, устройство системы навигации до данного входа, обеспечить отсутствие порога или его высоту не более 0,014 м, после проведения работ по адаптации установить знак доступности, обеспечить безопасные и беспрепятственные пешеходные пути движения ко входу)	Организационные решения

2.5 Тамбур	есть		-
 Фото 18	Размеры тамбура (глубина 1,6 х ширина 2,1 м)	К -	-
 Фото 19	Дверное полотно не контрастно по отношению к прилегающей поверхности	С Обеспечить контрастность дверного полотна согласно требованиям п. 6.4.1 СП 59.13330.2020 Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка)	Организованные решения
	Дверная ручка не контрастна по отношению к полотну двери	С Обеспечить контрастность дверной ручки согласно требованиям п. 6.4.1 СП 59.13330.2020 Следует использовать	Организованные решения

			контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка)	
	Отсутствует контрастная маркировка стеклянного полотна двери	С	Устройство контрастной маркировки стеклянного полотна двери на высоте 0,9-1 м и 1,3 – 1,4 м согласно требованиям п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 Прозрачные полотна дверей на входах и в здании, а также прозрачные ограждения и перегородки следует выполнять из ударостойкого безопасного стекла для строительства. На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м.	Организованные решения
Общие требования к зоне		Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию		

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД (К) ДУ (С,О) ДЧ-И (Г,У)	10	9-19	Ремонт (текущий или капитальный), организационные решения

Комментарий к заключению: ширина автомобильного проезда по фасаду здания составляет 3,8 (согласно требованиям СП 4.13130.2013 8.6 Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:

- 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно. В условиях сложившейся застройки устройство нормативного пандуса на центральном входе невозможно. Рассмотреть вариант установки подъемного устройства с вертикальным перемещением на центральном входе или устройство пандуса на входе в помещение № 10 на поэтажном плане. До проведения работ по адаптации объекта организовать альтернативный вариант оказания услуг (дистанционно, на дому).

Результаты обследования

3. Пути (путей) движения в здании, в том числе путей эвакуации

МБУ ДО ЦДТТ

г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова 94Ж

Наименование функционально-планировочного элемента		Наличие элемента		№ на плане
фото	выявленные нарушения и замечания	значимость для инвалида	работы по адаптации	виды работ
3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)		есть		-
 Фото 20	-	-	-	-

 <i>Фото 21</i>				
 <i>Фото 22</i>	-	-	-	-

Зона ожидания				
 Фото 23  Фото 24	Отсутствуют оборудованные и обозначенные знаком доступности места ожидания и отдыха для инвалидов и МГН	К,С,О,Г,У	Выделить и оборудовать места ожидания и отдыха для инвалидов, в том числе для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску, с нарушением опорно-двигательного аппарата. Обозначить место ожидания знаком доступности для инвалидов п. 6.2.5 СП 59.133330.2020, п. 6.14 СП 136.133330.2012 В местах отдыха и ожидания следует предусматривать возможность размещения не менее одного места для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями либо иными мобильными техническими средствами реабилитации, а также не менее одного места для лица, его сопровождающего. При размещении мест отдыха или ожидания в нишах рекомендуется обеспечивать их подсветку, выявлять цветом и фактурой материала места сидения маломобильных посетителей. При этом важно, чтобы поверхность мест сидения контрастировала с покрытием пола. Рекомендуется наличие и разметка на покрытии пола границ резервной зоны (места возможного размещения) кресла-коляски. п. 6.5.1 СП 59.133330.2020 Знаком доступности для МГН должны обозначаться: - специальные зоны отдыха и ожидания для инвалидов на креслах-колясках; ГОСТ 52131 приложение В, таблица В-1, рисунок В-4	Организационные решения

Гардероб  Фото 25	Гардероб не обозначен знаком доступности	К,С,О,Г,У	Обозначить знаком доступности гардероб п. 6.5.1 СП 59.13330.2020 Знаком доступности для МГН должны обозначаться: - доступные гардеробы, примерочные, раздевалные;	Организационные решения
 Фото 26	-	-	-	-

3.2 Лестница (внутри здания)		есть	-
 Фото 27	Отсутствуют контрастные противоскользящие полосы на проступях краевых ступеней лестничного марша	С Устройство контрастных противоскользящих полос на проступях краевых ступеней лестничного марша шириной 0,08 – 0,1 м согласно требованиям п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08 - 0,1 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолюминесцентным покрытием, если это предусмотрено заданием на проектирование. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша.	Ремонт (текущий или капитальный)

 Фото 28	-	-	-	-
3.3 Пандус (внутри здания)		нет		-
-	-	-	-	-
3.4 Лифт пассажирский или подъемник		нет		-
-	-	-	-	-
3.5 Дверь		есть		-
3.6 Пути эвакуации, в том числе зоны безопасности		есть		-
Общие требования к зоне		-		

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения в здании, в том числе путей эвакуации	ДУ (К,С,О) ДЧ-И (Г,У)	-	20-28	Ремонт (текущий или капитальный), организационные решения

Комментарий к заключению: организовать доступ для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску, на 2-3 этажи нет технической возможности. Рассмотреть организации обслуживания по варианту «Б» (разумное приспособление) п. 8.1.2 СП 59.13330.2020 на первом этаже (выделить кабинеты для обслуживания инвалидов категории К), при условии адаптации входной группы и организации доступа на первый этаж здания инвалидов категории К. До проведения работ по адаптации в рамках капитального ремонта организовать альтернативный вариант оказания услуг (дистанционно, на дому).

Результаты обследования

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МБУ ДО ЦДТТ

г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова 94Ж

Наименование функционально-планировочного элемента		Наличие элемента		№ на плане
фото	выявленные нарушения и замечания	значимость для инвалида	работы по адаптации	виды работ
4.1 Кабинетная форма обслуживания		есть		-
 Фото 29	Отсутствует тактильно-информационная табличка	С	Установить тактильно-информационную табличку кабинета на высоте 1,2 – 1,6 м со стороны дверной ручки согласно п. 6.5.9 СП 59.13330.2020 Информационные тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема: - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения;	Организационные решения

	Ненормативная ширина дверного проема (0,75 м)	К,С	При проведения капитального ремонта или реконструкции здания, проведении адаптации входной группы обеспечить ширину дверного проема не менее 0,9 м согласно требованиям п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м.	Ремонт (текущий или капитальный)
	Дверная ручка не контрастна по отношению к дверному полотну	С	После приведения дверного проема к нормативным требованиям обеспечить контрастность дверной ручки по отношению к дверному полотну согласно требованиям п. 6.4.1 СП 59.13330.2020 Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка)	Организационные решения
 Фото 30	Рекомендация по расстановке оборудования и предметов мебели в кабинетах	К,О,С	При расстановке оборудования и предметов мебели в кабинетах учитывать требования п. 6.2.2, п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя должна быть не менее 1,2 м, а при открывании к себе - не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м.	Организационные решения

			Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м.	
4.2 Зальная форма обслуживания		есть		-
Актный зал				
 Фото 31	Отсутствует тактильно-информационная табличка	С	Установить тактильно-информационную табличку на высоте 1,2 – 1,6 м со стороны дверной ручки согласно п. 6.5.9 СП 59.13330.2020 Информационные тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема: - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения;	Организационные решения

				
Фото 32				
				
Фото 33				
4.3 Прилавочная форма обслуживания	нет			-
-	-	-	-	-
4.4 Помещения временного пребывания	нет			--

-	-	-	-	-
4.5 Кабина индивидуального обслуживания		нет		-
-	-	-	-	-
Общие требования к зоне		-		

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К) ДУ (С,Г,У) ДЧ-И (О)	-	29-33	Ремонт (текущий или капитальный), организационные решения

Комментарий к заключению: при организации обслуживанию по варианту «Б» организовать доступный кабинет на 1 этаже (при условии адаптации входной группы)

Результаты обследования

5. Санитарно-гигиенические помещения

МБУ ДО ЦДТТ

г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова 94Ж

Наименование функционально-планировочного элемента		Наличие элемента		№ на плане
фото	выявленные нарушения и замечания	значимость для инвалида	работы по адаптации	виды работ
5.1 Туалетная комната		есть		-
 Фото 34	Дверное полотно неконтрастно по отношению к прилегающей поверхности	С	Обеспечить контрастность дверного полотна согласно требованиям п. 6.4.1 СП 59.13330.2020 Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка)	Организованные решения
	Дверная ручка неконтрастна по отношению к полотну двери	С	Обеспечить контрастность дверной ручки согласно требованиям п. 6.4.1 СП 59.13330.2020 Следует использовать	Организованные решения

			контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка)	
	Отсутствует тактильно-информационная табличка санузла	С	Установить информационную табличку, выполненную рельефно-графическим или рельефно-точечным шрифтом, со стороны дверной ручки на высоте 1,2 – 1,6 м согласно требованиям п. 6.3.6 СП 59.13330.2020 У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, включающих в себя доступные кабины (уборных, душевых, ванн и т.п.), и универсальной кабины уборной следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери.	Организационные решения
	Отсутствует знак доступности для инвалидов	К	После проведения работ по адаптации санузла и приведению его к нормативным требованиям установить знак доступности для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску согласно п. 6.5.1 СП 59.13330.2020 Знаком доступности для МГН должны обозначаться: - доступные санитарно-бытовые помещения для инвалидов на креслах-колясках; Знак должен соответствовать требованиям ГОСТ 52131 приложение Г, табл. Г.1, рисунок Г.4	Организационные решения

 Фото 35	Ненормативная ширина дверного проема в санузел 1 помещения (№ 4) - 0,65 м, помещение (№3) - 0,65 м	К	При адаптации санузла обеспечить ширину дверного проема в санузел и кабину не менее 0,9 м согласно п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м.	Ремонт (текущий или капитальный)
 Фото 36	Санузел не адаптирован для инвалидов и МГН (параметры санузла: 1 помещение (№ 4) размеры ширина 1,9, глубина 1,47 м, 2 помещение (№3) ширина 1,9 м, глубина 4 м)	К	Во всех зданиях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов универсальные и доступные кабины в уборных. (п. 6.3.1 – 6.3.2 СП 59.13330.2020) Уборные для МГН размещаются как внутри туалетных блоков - доступные кабины, так и с автономным входом - универсальные кабины. В каждом доступном для МГН здании, сооружении при наличии уборных для посетителей должна быть, как минимум, одна универсальная кабина уборной. Универсальная кабина уборной может также проектироваться как семейная (для родителей с детьми).	Ремонт (текущий или капитальный), реконструкция

 Фото 37	Размеры кабины 0,9 х 1 м		При проведении капитального ремонта здания рассмотреть вопрос об устройстве доступной кабины размерами не менее 1,65 х 2,2 п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 Кабины в санитарно-бытовых помещениях должны иметь размеры в плане в соответствии с таблицей 6.1 Доступные кабины уборной в туалетных блоках - Размеры в плане (в чистоте), м, не менее 1,65 х 2,2 или рассмотреть вопрос об устройстве универсальной кабины размерами не менее 2,2 х 2,25 с центральным расположением унитаза, 1,7 х 2,2 м с правым или левым расположением унитаза	Ремонт (текущий или капитальный)
	Отсутствует система тревожной сигнализации	К,С,О,Г,У	Установить систему тревожной сигнализации согласно требованиям п. 6.3.6 СП 59.13330.2020 Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Обозначить кнопку вызова помощи соответствующей табличкой согласно п. 6.5.9 СП 59.13330.2020 Информирование тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения: - рядом с устройствами вызова помощи, в том числе в универсальных и доступных кабинах. согласно ГОСТ Р 52131 приложение Г таблица Г.1 рисунок Г-1	Организационные решения

			(п. 7.2.3.2 ГОСТ Р 51671 2020 Вызывное устройство в кабине размещается на высоте от 0,6 до 0,8 м в зоне унитаза. Кнопка вызова дополняется шнуром красного цвета с рамкой (треугольной или круглой формы диаметром не менее 50 мм), находящейся вблизи пола на уровне от 0,2 до 0,4 м, которая позволит при падении надежно захватить шнур человеку с нарушенной функцией верхних конечностей. Допустимо выполнять вместо шнура дублирующую кнопку на высоте не более 0,4 м. п. 7.2.3.3 ГОСТ Р 51671 2020 Вызывное устройство должно иметь цветовую маркировку (красного или желтого сигнального цвета) и табличку на высоте от 1,4 до 1,5 м по ГОСТ Р 52131 для опознавания его инвалидами с нарушением функции зрения.)	
	Отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	К,С,О,С,У	Установить крючки для костылей, одежды и других принадлежностей сбоку от унитаза (пространство сбоку от унитаза шириной 0,8 м) согласно требованиям п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.	Ремонт (текущий или капитальный), организационные решения
5.2 Душевая/ванная комната		нет		-
-	-	-	-	-
5.3 Бытовая комната (гардеробная)		нет		-

-	-	-	-	-
Общие требования к зоне		-		

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О) ДУ (С,Г,У)	-	34-39	Ремонт (текущий или капитальный), организационные решения

Комментарий к заключению: -

Результаты обследования

6. Системы информации на объекте

МБУ ДО ЦДТТ

г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова 94Ж

Наименование функционально-планировочного элемента		Наличие элемента		№ на плане
фото	выявленные нарушения и замечания	значимость для инвалида	работы по адаптации	виды работ
6.1 Визуальные средства		есть		-
	Отсутствует система средств информационной поддержки для инвалидов	К,С,О,Г,У	Разработать и установить систему навигации и ориентирования для инвалидов (знаки и направляющие к доступным для инвалидов помещениям и местам оказания услуг) согласно разделу 10.2 СП 136.13330.2012	Организационные решения
6.2 Акустические средства		нет		-
	Рекомендуется установить систему звуковой разборчивости (переносную индукционную петлю) в местах оказания услуг для инвалидов с нарушением слуха	Г	Установка системы звуковой разборчивости (переносная индукционная петля) п. 8.1.10 СП 59.13330.2020 Места для людей с нарушением слуха при оказании индивидуальных услуг следует размещать на расстоянии не более 2 м от места размещения человека, оказывающего услугу (при отсутствии физической преграды - прозрачного экрана, перегородки и т.д.), или источника звука,	Организационные решения

			или оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации.	
6.3 Тактильные средства		есть		-
Общие требования к зоне		-		

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	-	Организационные решения

Комментарий к заключению: -

Результаты обследования

7. Остановочный пункт, пути движения от остановочного пункта к объекту

МБУ ДО ЦДТТ

г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова 94Ж

Остановочный пункт «ЦГБ»

Наименование функционально-планировочного элемента		Наличие элемента		№ на плане
фото	выявленные нарушения и замечания	значимость для инвалида	работы по адаптации	виды работ
7.1 Остановочный комплекс		Выберите элемент.		-
7.2 Путь (пути) движения до объекта		Выберите элемент.		-
7.3 Лестница		Выберите элемент.		-
7.4 Пандус		Выберите элемент.		-
Общие требования к зоне		-		

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Остановочный пункт, пути движения от остановочного пункта до объекта	ДУ (К,С) ДЧ-И (О,У) ДП- И (Г)	-	-	Организационные решения

Комментарий к заключению: -

Ссылочные документы:

1. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».
2. Федеральный закон Российской Федерации № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
4. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
5. Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
6. Постановления Правительства РФ от 29 марта 2019 г. N 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
7. Свод правил 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
8. Свод правил 113.13330.2012 «СНиП 21.02.99» Стоянки автомобилей».
9. Свод правил 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения».
10. Свод правил 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования»
11. Свод правил 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения»
12. ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования»
13. ГОСТ Р 51671-2020 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности.»
14. ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования»
15. ГОСТ Р 52131 2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования»
16. ГОСТ Р 55555-2013 Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 1. Платформы подъемные с вертикальным перемещением.
17. ГОСТ Р 55556-2013 (ИСО 9386-2:2000) Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 2. Платформы подъемные с наклонным перемещением.
18. ГОСТ Р 52872-2019 Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности (с Поправкой).
19. ISO 7001:2007 Graphical symbols -- Public information symbols.



РОСТОВСКИЙ ЦСМ

Федеральное бюджетное учреждение
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
(ФБУ "Ростовский ЦСМ")

Federal Budgetary Institution "State Regional Centre of Standardization,
Metrology and Testing in Rostov Region" (FBI "Rostov CSM")

СЕРТИФИКАТ О КАЛИБРОВКЕ № K05.286249.21
Calibration Certificate

Дата калибровки 29.10.2021 г.
Calibration date
Объект калибровки Дальномер лазерный Condrol D20
Item calibrated
Заводской номер 20146010437
Serial number
Заказчик АНО РЭЦ <<Жизнь без границ>>, ИНН 6166105320
Customer
Место проведения калибровки Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области»
Calibration venue
Документ, в соответствии с которым проводилась калибровка
Document in compliance with which the calibration was made
документом МП 50858-12 "Дальномеры лазерные GLM 50 Professional и GLM 80 Professional.Методика поверки."
Калибровка выполнена с помощью
Calibration was made using
76753.19.2P.00213429 Тахеометры электронные MS05AXII, № KJ1000, 2 разряд
Условия калибровки температура окружающей среды 21 °С, относительная влажность воздуха 41 %
Calibration conditions
Дата выдачи 29.10.2021 г.
Calibration date

Начальник отдела

Должность лица, утверждающего Сертификат о калибровке
Position of the person approving the calibration certificate

Гончарова Наталья
Васильевна

фамилия, имя и отчество (при наличии)
Full name



Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Quality Management System is certified for the compliance with ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007

Occupational Health & Safety Management System is certified for the compliance with ГОСТ Р 54934-2012 / OHSAS 18001: 2007

стр. 1 из 2
Page 1 of 2

Результаты калибровки

Значения погрешности измерения расстояний :

- на расстоянии до 10м -1,28мм
- на расстоянии св. 10м -1.37 мм
- на расстоянии св 30м -1.46 мм

Инженер по метрологии

Должность лица, выполнившего калибровку
Position of the person who made the calibration



подпись
Signature

Воробьев Владислав
Валерьевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)
Full name



Данный сертификат может быть воспроизведен только полностью. Любая публикация или частичное воспроизведение содержания сертификата возможны с письменного разрешения ФБУ «Ростовский ЦСМ».
This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication or extracts from the calibration certificate require a written approval of FBI «Rostov CSM».

344000, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 58/173
Тел/tel. (863) 264-19-74, Факс/fax: (863) 291-08-02, e-mail: rost_csm@aaanet.ru, <http://www.rostcsm.ru>
58/173, Sokolova Av., Rostov-on-Don, 344000 Russia,

стр. 2 из 2
Page 2 of 2



РОСТОВСКИЙ ЦСМ

Федеральное бюджетное учреждение
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
(ФБУ "Ростовский ЦСМ")

Federal Budgetary Institution "State Regional Centre of Standardization,
Metrology and Testing in Rostov Region" (FBI "Rostov CSM")

СЕРТИФИКАТ О КАЛИБРОВКЕ № K05.288891.21
Calibration Certificate

Дата калибровки 10.11.2021 г.
Calibration date
Объект калибровки Рулетка измерительная металлическая 5м (DEXELL)
Item calibrated
Заводской номер 3
Serial number
Заказчик АНО РЭЦ <<Жизнь без границ>>, ИНН 6166105320
Customer
Место проведения калибровки ФБУ "Ростовский ЦСМ"
Calibration venue
Документ, в соответствии с которым проводилась калибровка
Document in compliance with which the calibration was made
МИ 1780-87 "ГСИ. Ленты образцовые и рулетки металлические измерительные. Методика поверки".
Калибровка выполнена с помощью
Calibration was made using
35280.07.РЭ.00179705 Рулетка измерительная металлическая, Р20УЗК, № 10051; Термогигрометр ИВА-6, мод. ИВА-6Н-Д, зав. № 6Е33, ПГ $\pm 0,3$ °C, ПГ ± 3 %
Условия калибровки температура окружающей среды 23 °C, относительная влажность воздуха 48 %
Calibration conditions
Дата выдачи 10.11.2021 г.
Calibration date

Начальник отдела

Гончарова Наталья
Васильевна

Должность лица, утверждающего Сертификат о калибровке
Position of the person approving the calibration certificate

Фамилия, имя и отчество (при наличии)
Full name



Система менеджмента качества сертифицирована на
соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015
Quality Management System is certified for the compliance
with ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Система менеджмента безопасности труда и охраны
здоровья сертифицирована на соответствие требованиям
ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007
Occupational Health & Safety Management System is certified
for the compliance with ГОСТ Р 54934-2012 / OHSAS 18001: 2007

стр. 1 из 2
Page 1 of 2

Результаты калибровки

Calibration results

Отклонение общей длины шкалы ленты рулетки от номинального значения составляет -0,2 мм

Инженер по метрологии

Должность лица, выполнившего калибровку
Position of the person who made the calibration



подпись
Signature

Высоцкая Людмила Павловна

фамилия, имя и отчество (при наличии)
Full name



Данный сертификат может быть воспроизведен только полностью. Любая публикация или частичное воспроизведение содержания сертификата возможны с письменного разрешения ФБУ «Ростовский ЦСМ».
This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication or extracts from the calibration certificate require a written approval of FBI «Rostov CSM».

344000, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 58/173
Тел./tel. (863) 264-19-74, Факс/fax: (863) 291-08-02, e-mail: rost_csm@aaaanet.ru, <http://www.rostcsm.ru>
58/173, Sokolova Av., Rostov-on-Don, 344000 Russia,

стр. 2 из 2
Page 2 of 2



РОСТОВСКИЙ ЦСМ

Федеральное бюджетное учреждение
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
(ФБУ "Ростовский ЦСМ")

Federal Budgetary Institution "State Regional Centre of Standardization,
Metrology and Testing in Rostov Region" (FBI "Rostov CSM")

СЕРТИФИКАТ О КАЛИБРОВКЕ №
Calibration Certificate

K05.288888.21

Дата калибровки 10.11.2021 г.
Calibration date
Объект калибровки Уровень строительный 400 мм (SYS TEC)
Item calibrated
Заводской номер 1
Serial number
Заказчик АНО РЭЦ <<Жизнь без границ>>, ИНН 6166105320
Customer
Место проведения калибровки ФБУ "Ростовский ЦСМ"
Calibration venue
Документ, в соответствии с которым проводилась калибровка
Document in compliance with which the calibration was made
МИ 1532-86 "ГСИ. Уровни рамные и брусковые для машиностроения. Методика поверки."
Калибровка выполнена с помощью
Calibration was made using
47965.11.1P.00136372 Экзаменатор эталонный I разряда, М-055, заводской № 1508, ПГ 0,6 мкм/м; Термогигрометр ИВА-6, мод. ИВА-6Н-Д, зав. № 6Е33, ПГ $\pm 0,3$ °C, ПГ ± 3 %
Условия калибровки температура окружающей среды 23 °C, относительная влажность воздуха 48 %
Calibration conditions
Дата выдачи 10.11.2021 г.
Calibration date

Начальник отдела

Должность лица, утверждающего Сертификат о калибровке
Position of the person approving the calibration certificate

подпись
Signature

Гончарова Наталья
Васильевна

фамилия, имя и отчество (при наличии)
Full name



Система менеджмента качества сертифицирована на
соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015
Quality Management System is certified for the compliance
with GOST R ISO 9001-2015

Система менеджмента безопасности труда и охраны
здоровья сертифицирована на соответствие требованиям
ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007
Occupational Health & Safety Management System is certified
for the compliance with GOST R 54934-2012 / OHSAS 18001: 2007

стр. 1 из 2
Page 1 of 2

Результаты калибровки

Calibration results

Отклонение пузырька продольной ампулы от среднего значения при установке на горизонтальную плоскость не превышает 1/4 деления.

Инженер по метрологии

*Должность лица, выполнившего калибровку
Position of the person who made the calibration*



*подпись
Signature*

Высоцкая Людмила Павловна

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Full name



Данный сертификат может быть воспроизведен только полностью. Любая публикация или частичное воспроизведение содержания сертификата возможны с письменного разрешения ФБУ «Ростовский ЦСМ».

This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication or extracts from the calibration certificate require a written approval of FBI «Rostov CSM».

344000, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 58/173
Тел./tel. (863) 264-19-74, Факс/fax: (863) 291-08-02, e-mail: rost_csm@aanet.ru, <http://www.rostcsm.ru>
58/173, Sokolova Av., Rostov-on-Don, 344000 Russia,

стр. 2 из 2
Page 2 of 2



РОСТОВСКИЙ ЦСМ

Федеральное бюджетное учреждение
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
(ФБУ "Ростовский ЦСМ")

Federal Budgetary Institution "State Regional Centre of Standardization,
Metrology and Testing in Rostov Region" (FBI "Rostov CSM")

СЕРТИФИКАТ О КАЛИБРОВКЕ № K05.288893.21
Calibration Certificate

Дата калибровки 10.11.2021 г.
Calibration date
Объект калибровки Штангенциркуль ШЦ-I-130-0,1
Item calibrated
Заводской номер 10
Serial number
Заказчик АНО РЭЦ <<Жизнь без границ>>, ИНН 6166105320
Customer
Место проведения калибровки ФБУ "Ростовский ЦСМ"
Calibration venue
Документ, в соответствии с которым проводилась калибровка
Document in compliance with which the calibration was made
ГОСТ 8.113-85 "ГСИ. Штангенциркули. Методика поверки."
Calibration was made using
432.50.4P.00136760 Меры длины МКП, набор №22, зав. №75, 4 разряд; Термогигрометр ИВА-6, мод. ИВА-6Н-Д, зав. № 6Е33, ПГ $\pm 0,3$ °C, ПГ ± 3 %
Условия калибровки температура окружающей среды 23 °C, относительная влажность воздуха 48 %
Calibration conditions
Дата выдачи 10.11.2021 г.
Calibration date

Начальник отдела

Должность лица, утверждающего Сертификат о калибровке
Position of the person approving the calibration certificate

Гончарова Наталья
Васильевна

фамилия, имя и отчество (при наличии)
Full name



Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015
Quality Management System is certified for the compliance with ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007
Occupational Health & Safety Management System is certified for the compliance with ГОСТ Р 54934-2012 / OHSAS 18001: 2007

Результаты калибровки

Calibration results

Погрешность штангенциркуля составляет -0,2 мм.

Погрешность штангенциркуля при измерении глубины составляет -0,2 мм.

Инженер по метрологии

Должность лица, выполнившего калибровку

Position of the person who made the calibration



подпись

Signature

Высоцкая Людмила Павловна

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Full name



Данный сертификат может быть воспроизведен только полностью. Любая публикация или частичное воспроизведение содержания сертификата возможны с письменного разрешения ФБУ «Ростовский ЦСМ».

This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication or extracts from the calibration certificate require a written approval of FBI «Rostov CSM».

344000, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 58/173

Тел/tel. (863) 264-19-74, Факс/fax: (863) 291-08-02, e-mail: rost_csm@aaanet.ru, <http://www.rostesm.ru>

58/173, Sokolova Av., Rostov-on-Don, 344000 Russia,

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.К1843.04ЖЖК1

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ

№ ЭЦ-06-1700009

Настоящее свидетельство выдано
Автономной некоммерческой организации
Региональный экспертный центр содействия в организации доступной
среды для инвалидов и маломобильных групп населения
«Жизнь без границ», ИНН 6166105320
адрес: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Ильича, 42/25, оф. 16
в том, что

**Автономная некоммерческая организация
Региональный экспертный центр содействия
в организации доступной среды для инвалидов
и маломобильных групп населения
«Жизнь без границ»**

Аккредитовано(-а) в качестве участника
Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» как

«Экспертный центр»

Запись об аккредитации внесена в Реестр Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 28 сентября 2022 г.

Свидетельство действительно до: 27 сентября 2023 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 150-88-97

Директор



Е.А. Бухаров



ЭЦ034



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.K1843.04ЖЖЖ1

СЕРТИФИКАТ

Эксперта
№ ЭТ-02-180036

Настоящий сертификат удостоверяет, что

СКИЛИОТИ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии
с Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 31 мая 2021 г.

Сертификат действителен до: 30 мая 2024 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 935-00-22

Председатель ВОИ

Руководитель
Органа по сертификации



М.Б. Терентьев

Е.А. Бухаров



0186

СЕРТИФИКАТ

Выдан в том, что

Скилюти Евгений Сергеевич

Принял (-а) участие в семинаре

Подготовка специалистов-экспертов в области создания безбарьерной среды
по программе обучения Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Заместитель руководителя
Аппарата ЦП ВООИ,
директор АНО «ЦИПИ «Общество для всех»

Е.А. Бухаров

Севастополь 2018 год





ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.K1843.04ЖЖЖ1

СЕРТИФИКАТ

Эксперта
№ ЭТ-02-1700059

Настоящий сертификат удостоверяет, что

ПРОКОПЬЕВ ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 31 мая 2020 г.

Сертификат действителен до: 30 мая 2023 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»

119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.

Тел. (495) 935-00-22

Руководитель

Органа по сертификации



Е.А. Бухаров



0144



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ



СЕРТИФИКАТ

Выдан в том, что

Прокопьев Леонид Владимирович

прослушал учебный курс

**«Проведение мониторинга доступности объектов
социальной и иной инфраструктуры для
маломобильных групп населения»**

Председатель
Всероссийского общества инвалидов

А.В.Ломакин-Румянцев

КАЗАНЬ, 2012 год